


รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

เปลี่ยนโอริงสายไฮดรอลิกปั้มคอนโทรลเข้ามอเตอร์สวิง ของรถชุดไฮดรอลิก โคมัทสึ PC200-7
รหัส ๐๑๘-๔๙-๐๐๑๔ ที่ อ.หนองบัว



รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

งานประกอบหม้อน้ำ รถชุดไฮโดรลิกขุมยาว ที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว



รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์



รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของรถขุดไฮโดรลิคยี่ห้อ CASE รหัส ๐๑๘-๖๕-๐๐๓๔
ที่ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว



รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

เปลี่ยนสายไฮดรอลิกกระบอกยัดหด รถตัดหญ้าชุดหลัง ณ บึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมืองฯ



รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์



รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

เปลี่ยนผ้าเบรกรถยนต์ตรวจการณ ยี่ห้อ ฟอ์ด หมายเลขทะเบียน กง-๕๗๕๘ นว. รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๐-๐๐๖๓



รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ทำสีรถยนต์ ๔ ประตู่ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กต-๓๒๕๒ นว. รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๐-๐๐๖๕



รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

เปลี่ยนลูกกลอน้ำมันรถยนต์ปิคอัพ ๔ ประตู ยี่ห้อ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กฉ-๙๙๘ นว
รหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๘-๐๐๕๔



รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์



เปลี่ยนเฟืองหน้า กรอง สายคันเร่ง รถไถเดินตาม ยี่ห้อ คูโบต้า รหัสสพัสดุ ๖๐๒-๕๓-๐๐๐๒



รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ของฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

เปลี่ยนแม่ปั๊มคลัทช์กลาง รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ยันมาร์ รหัสพัสดุ ๐๑๑-๓๕-๐๐๐๑

